

INSEGURO

PROHIBIDO SU INGRESO

(ESTE CARTEL NO ES UNA ORDEN DE DEMOLICIÓN)

Esta edificación fue inspeccionada, se encontró gravemente dañada y es insegura para ser ocupada, según se describe:

- ☐ Inspección solo del exterior
☒ Inspección del exterior y del interior

Grietas severas en mampostería
Daños considerables en puentes de
coaxión. Fachada en inminente colapso

Av. 4 Norte #34AN-78 Edificio Intenalco

Fecha y hora: 17-09-2026
10:00 AM

Código:

7	6	0	0	1	-	2	-	0	8	0	0	0	0	2
DANE municipio					Área		Consecutivo							

Identificación del inspector / entidad:

Ing. Juan Carlos Zea Mateus
(Nombre del inspector y entidad a la que pertenece)
SGRED

M.P. 25202092324 CND

Municipio: CALI (76001) · Área: 1 cabecera, 2 centro poblado, 3 rural disperso

NO RETIRAR, ALTERAR NI CUBRIR ESTE CARTEL SIN AUTORIZACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

Precaución: las réplicas posteriores a la inspección pueden aumentar el daño y el riesgo.